

Минивэны. Особенности выполнения работ

- Особенности MB V-Class
- Особенности VW Multivan T6

Особенности MB V-Class

1. На боковые двери не клеится 2й слой виброизоляции, так как отщелкивается обшивка и есть риск повредить ЛКП кузова при открывании двери.

2. Под бардачок с сдвижной шторкой расположенный под торпедо не клеится 2й слой (шумоизоляция) т.к. данная шторка поднимается вверх с усилием чего не должно быть .



Особенности VW Multivan T6



1. Не кладется 2й слой (шумоизоляция), т.к. на пол крепятся рельсы по которым двигаются сидения, при нанесении второго слоя пол не встает на свои места и рельсы нет возможности прикрутить.

