

# Особенности MB V-Class

1. На боковые двери не клеится 2й слой виброизоляции, так как отщелкивается обшивка и есть риск повредить ЛКП кузова при открывании двери.

2. Под бардачок с сдвижной шторкой расположенный под торпедо не клеится 2й слой (шумоизоляция) т.к. данная шторка поднимается вверх с усилием чего не должно быть .

Версия #  
r.goborov@k1norscar.ru создал 18 September 2023 14:35:34  
r.goborov@k1norscar.ru обновил 19 September 2023 13:16:41

