

MB G-Class

Третий слой шумоизоляции не делается так как под обшивкой есть заводская формованная вставка , ее не в коем случае не выкидывать , так как данная вставка по стоимости 8000 шт



Версия #1

r.goborov@kiberca.ru создал 10 October 2023 14:35:21

r.goborov@kiberca.ru обновил 10 October 2023 14:38:22