

# Faw Bestune b70

В багажнике находится органайзер который выполнен из пенопласта , за счет наложения слоев шумоизоляции данный органайзер не позволяет полке багажника уложиться вровень. Проблема решается путем срезания пенопласта с органайзера в нижней части примерно на 1см. Также данный нюанс присутствует в черри тигго 7/8

---

Версия #2

r.goborov@kibercar.ru создал 3 October 2023 12:59:30

r.goborov@kibercar.ru обновил 3 October 2023 13:26:21